

IVECO Daily 50C18 V L Hi-Matic (13,4m³) 180KM, drzwi: 4 19 -

2998 cc · 130 kW / 175 KM · AUTOMATYCZNA · DIESEL · 2024



PRZEBIEG

246 710 km



2024

ROK PRODUKCJI



DIESEL

RODZAJ PALIWA



130 kW / 175 KM

MOC



AUTOMATYCZNA

SKRZYŃIA BIEGÓW

ROZNIKI 2024

PRZEBIEG 246 710 km

POJEMNOŚĆ 2998 cc

MOC 130 kW / 175 KM

PALIWO DIESEL

NAPĘD 4x2 (RWD)

SKRZYNIA AUTOMATYCZNA

KOLOR Biały

USZKODZENIA
KOSMETYCZNE

24

USZKODZENIA
KONSTRUKCYJNE

0

USZKODZENIA
BLACHARSKIE

0



FIRMA

Iveco WU1157S nr. 1890 -
VEHIS FINANSE Sp. z o.o. -
1214393/2024/04/A/1/W



KLIENT

Iveco WU1157S nr. 1890 -
VEHIS FINANSE Sp. z o.o. -
1214393/2024/04/A/1/W



MIEJSCE OGLĘDZIN

Słomczyn, ul. Metalowa 10,
05-600 Grójec



DATA OGLĘDZIN

19.05.2026 · 13:00



INSPEKTOR

Sebastian Marszał



01 / DANE POJAZDU

Dane pojazdu



NUMER
REJESTRACYJNY
WU1157S



MARKA
IVECO



MODEL
**Daily 50C18
V L Hi-
Matic
(13,4m3)
180KM,
drzwi: 4 19 -**



VIN
**ZCFC635C5R5
621548**



ROK PRODUKCJI
2024



PRZEBIEG
246 710 km



KOLOR
Biały



RODZAJ PALIWA
DIESEL



MOC SILNIKA
**130 kW /
175 KM**



POJEMNOŚĆ
2998 cc



SKRZYŃIA
BIEGÓW
**AUTOMATY
CZNA**



NAPĘD
4x2 (RWD)



LICZBA DRZWI
2



LICZBA MIEJSC
3



MASA WŁASNA
2850 kg



NADWOZIE
**VAN/MINIV
AN**




DATA
PIERWSZEJ
REJESTRACJI
**2024-05-
08T03:00:00
+03:00**



03 / ZDJĘCIA PODSTAWOWE

Zdjęcia podstawowe





Przekątna przednia lewa 01/15



Przód pojazdu 02/15



Podwozie przednie 03/15



Przekątna przednia
prawa 04/15



Prawa strona przód 05/15



Prawa strona tył 06/15



Przekątna tylna prawa 07/15



Tył pojazdu 08/15



Podwozie tylne 09/15



Otwarty bagażnik 10/15



Koło zapasowe

11/15



Przekątna tylna lewa

12/15



Lewa strona tył

13/15




Lewa strona przód

14/15



Otwarte lewe drzwi

15/15

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć



04 / DOKUMENTACJA POJAZDU

Dokumentacja pojazdu



Dowód
rejestracyjny

Tak

Karta pojazdu

Nie

Podnośnik i
narzędzia

Nie

Trójkąt
ostrzegawczy

Nie

Gaśnica

Tak

Kluczyki

Tak

Klimatyzacja
sprawna

Nie

Klucz do kół

Nie

VIN zgodny z
dokumentami

Tak

Dokumentacja zweryfikowana — 4 z 9 pozycji pozytywnych



05 / OPONY I POMIAR LAKIERU

Opony i pomiar lakieru



Opony

Stan opon na dzień oględzin

PRZEDNIE LEWE

MARKA MODEL
Tristar Powe
rvan2

ROZMIAR DOT
195/75 0123
R16

3.6
mm
BIEŻNIK

PRZEDNIE PRAWY

MARKA MODEL
Arivo Transi
toArz
6c

ROZMIAR DOT
195/75 4623
R16

3.0
mm
BIEŻNIK

TYLNE LEWE

MARKA MODEL
Kumho ProTr
an
kc53

ROZMIAR DOT
195/75 5123
R16

6.7
mm
BIEŻNIK

TYLNE PRAWY

MARKA MODEL
Kumho Protr
anKC
53


ROZMIAR DOT
195/75 5223
R16

6.3
mm
BIEŻNIK

Dobry $\geq 4,0$ mm · Do wymiany 1,6–4,0 mm · Wymienić! $< 1,6$ mm


Pomiar grubości lakieru


Wartości w μm (mikrometrach)





 Pokrwa r 0-150 μm


 Błotnik nr 0-150 μm


 Błotnik nr 0-150 μm


 Drzwi nrz 0-150 μm

 Drzwi nrz 0-150 μm


 Drzwi t Brak danych


 Drzwi t Brak danych

 Błotnik Brak danych

 Błotnik Brak danych

 Pokrwa Brak danych


 Dach Brak danych

 Słonek nr 0-150 μm


 Słonek nr 0-150 μm


 Słonek śrc 0-150 μm




 Słonek śrc 0-150 μm

 Prón l 0-150 μm

 Prón P 0-150 μm

 Zderzal Brak danych

 Zderzal Brak danych

-  ≤ 150 μm — Fabryczny
-  151–300 μm — Lakierowany
-  > 300 μm — Naprawiany / Szpachlowany



06 / GALERIA ZDJĘCIOWA

Galeria zdjęciowa



A Nadwozie

15 zdjęć





Przekątna przednia lewa



Przód pojazdu



Podwozie przednie



Przekątna przednia prawa



Prawa strona przód



Prawa strona tył



Przekątna tylna prawa



Tył pojazdu



Podwozie tylne



Otwarty bagażnik



Koło zapasowe



Przekątna tylna lewa



Lewa strona tył



Lewa strona przód



Otwarte lewe drzwi



B Wnętrze

3 zdjęć



Deska rozdzielcza (tył)



Centralny kokpit



Kierownica



c Silnik

2 zdjęć



Otwarta maska silnika




Tabliczka znamionowa



Dowód rejestracyjny + kluczyki



Dowód osobisty (tył)



Inne dokumenty



Numer VIN



Zarejestrowano 24 uszkodzeń:

#1 Uszkodzenie mechaniczne (Zderzak przedni)

#2 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)

#3 Uszkodzenie mechaniczne (Lusterko lewe)

#4 Uszkodzenie mechaniczne (Reflektor przedni prawy)

#5 Uszkodzenie mechaniczne (Lusterko prawe)

#6 Uszkodzenie mechaniczne (Błotnik przedni prawy)

#7 Odprysk (Szyba przednia)

#8 Odprysk (Drzwi przednie prawe)

#9 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)

#10 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)

#11 Zarysowanie (Inne)

#12 Korozja / Rdza (Felga przednia prawa)

#13 Pęknięcie (Felga tylna prawa)

#14 Zarysowanie (Inne)

#15 Zarysowanie (Drzwi tylne prawe)

#16 Zarysowanie (Drzwi tylne lewe)

#17 Uszkodzenie mechaniczne (Felga tylna lewa)

#18 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)

#19 Zarysowanie (Inne)

#20 Zarysowanie (Inne)

#21 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)

#22 Korozja / Rdza (Felga przednia lewa)

#23 Zarysowanie (Drzwi przednie lewe)

#24 Uszkodzenie mechaniczne (Inne)

Brak zdjęć w tej kategorii

Łącznie 24 zdjęć

Dokumentacja fotograficzna pojazdu




Mapa uszkodzeń



Mapa uszkodzeń

Lokalizacja udokumentowanych uszkodzeń



● Rysa / Wytarcie
 ● Odprysk
 ● Wgniecenie / Pęknięcie
 ● Inne / Wnętrze

E1 Uszkodzenie mechaniczne
— Zderzak przedni

E2 Uszkodzenie mechaniczne
— Inne

E3 Uszkodzenie mechaniczne
— Lusterko lewe

E4 Uszkodzenie mechaniczne
— Reflektor przedni prawy

E5 Uszkodzenie mechaniczne
— Lusterko prawe

E6 Uszkodzenie mechaniczne
— Błotnik przedni prawy

E7 Odprysk — Szyba przednia

E8 Odprysk — Drzwi przednie
prawe

E9 Uszkodzenie mechaniczne
— Inne

E10 Uszkodzenie
mechaniczne — Inne

E11 Zarysowanie — Inne

E12 Korozja / Rdza — Felga
przednia prawa

E13 Pęknięcie — Felga tylna
prawa

E14 Zarysowanie — Inne

E15 Zarysowanie — Drzwi
tylne prawe

E16 Zarysowanie — Drzwi
tylne lewe

E17 Uszkodzenie
mechaniczne — Felga
tylna lewa

E18 Uszkodzenie
mechaniczne — Inne

E19 Zarysowanie — Inne

E20 Zarysowanie — Inne

E21 Uszkodzenie
mechaniczne — Inne

E22 Korozja / Rdza — Felga
przednia lewa

E23 Zarysowanie — Drzwi
przednie lewe

E24 Uszkodzenie
mechaniczne — Inne

I1 Zabrudzenie — Fotel
kierowcy

I2 Zabrudzenie — Fotel
pasażera

I3 Zabrudzenie — Podsufitka

I4 Zabrudzenie — Panel
drzwi przednich lewych

I5 Zarysowanie — Deska
rozdzielcza

I6 Brak elementu — Schowek

I7 Zabrudzenie — Inne

I8 Zarysowanie — Panel
drzwi przednich prawych



07 / USZKODZENIA ZEWNĘTRZNE

Uszkodzenia zewnętrzne



1

Uszkodzenie mechaniczne · Zderzak przedni

Pęknięcia, wyrwane zaczepy.



2

Uszkodzenie mechaniczne · Inne

Atrapa przód pęknięcia.



3

Uszkodzenie mechaniczne · Lusterko lewe

Obudowa lusterka mocowana na taśmę izolacyjną. Uszkodzon obudowa, uszkodzony kierunkowskaz.



4

Uszkodzenie mechaniczne · Reflektor przedni prawy

Lampa kierunkowskazu prawego.



5

Uszkodzenie mechaniczne · Lusterko prawe

Pęknięta obudowa wraz z kloszem kierunkowskazy.



6

Uszkodzenie mechaniczne · Błotnik przedni prawy

Błotnik po kolizji.



7

Odprysk · Szyba przednia 1x1

Odprysk po kamieniu.bez dalszego pęknięcia.



8

Odprysk · Drzwi przednie prawe 5x5

Odpryski/uszkodzenia lakieru pod wpływem chemii.



9

Uszkodzenie mechaniczne · Inne

Osłona boczna zabudowy.



10

Uszkodzenie mechaniczne · Inne


Uszkodzenie zabudowy aluminiowej strona prawa.



11

Zarysowanie · Inne

Liczne zarysowania przeciecia,plandeki strona prawa,



12

Korozja / Rdza · Felga przednia prawa

13

Pęknięcie · Felga tylna prawa

Widoczne pęknięcie tarczy koła.



14

Zarysowanie · Inne 10x5

Słupek zabudowy tylni prawy. Uszkodzenia mechaniczne



15

Zarysowanie · Drzwi tylne prawe 15x20

Zabudowa aluminiowa, zarysowania wgniecenia.



16

Zarysowanie · Drzwi tylne lewe 5x3

Zarysowania.



17

Uszkodzenie mechaniczne · Felga tylna lewa

Pęknięta tarcza koła.



18

Uszkodzenie mechaniczne · Inne 20x20

Uszkodzona, porysowana, przecięta plandeka zabudowy strona lewa.



19

Zarysowanie · Inne

Zarysowania na całym elemencie zabudowy aluminiowej



20

Zarysowanie · Inne 10x10

Belka boczna zabezpieczająca, uszkodzenia mechaniczne.



21

Uszkodzenie mechaniczne · Inne

Osłona boczna zabudowy.



22

Korozja / Rdza · Felga przednia lewa

Korozja, uszkodzenia mechaniczne.



23

Zarysowanie · Drzwi przednie lewe 5x7

Zarysowania powłoka lakiernicza.



24

Uszkodzenie mechaniczne · Inne


Wał napędowy odłączony od tylnego mostu.

**08 / USZKODZENIA WNĘTRZA****Uszkodzenia wnętrza**


1

Zabrudzenie · Fotel kierowcy 10x10

Fotel do prania, zabrudzony.



2

Zabrudzenie · Fotel pasażera 10x0

3

Zabrudzenie · Podsufitka

W dużym stopniu zabrudzona, trwałe.



4

Zabrudzenie · Panel drzwi przednich lewych

Zabrudzenia, oraz zarysowania.



5

Zarysowanie · Deska rozdzielcza 5x5

Ślady po naklejkach. Odbarwienie, przetopienie, otwory po mocowanie dodatkowych akcesori.



6

Brak elementu · Schowek




Brak jednej z szuflad.



7

Zabrudzenie · Inne

Sypialnia dachowa mocne zabrudzenia.



8

Zarysowanie · Panel drzwi przednich prawych

Liczne rysy, odbarwienia.



09 / STAN MECHANICZNY

Stan mechaniczny

ELEMENT

STAN

Stan silnika	Zły
Poziom oleju	Niski
Poziom płynu chłodniczego	OK
Hałasy silnika	Występują
Dymienie silnika	Występują
Skrzynia biegów	Niesprawny
Sprzęgło	Niesprawny
Wał napędowy	Niesprawny
Zawieszenie przednie	Nd
Zawieszenie tylne	Nd
Amortyzatory	Nd
Hamulce przednie	Niesprawny
Hamulce tylne	Nd
Hamulec ręczny	Nd
Luz kierownicy	Nd
Wspomaganie kierownicy	Nd
Układ wydechowy	Nd
Klimatyzacja	Nd
Ogrzewanie	Nd
Instalacja elektryczna	Nd
Akumulator	Zły
Oświetlenie	Niesprawny
Wycieraczki	Nd

Uwagi z jazdy próbnej

Brak akumulatora. Brak możliwości uruchomienia pojazdu. Jazda próbna nie możliwa. Brak wału napedowego

UWAGI INSPEKTORA

Samochód nie sprawny. Zdekompletowany. Ogumienie na osi bliźniaczej różne. Głębokość bieżnika na oponach wewnętrznych około 1.5mm

PODPISY

Inspektor: Sebastian Marszał

Klient: Iveco WU1157S nr. 1890 - VEHIS FINANSE Sp. z o.o. - 1214393/2024/04/A/1/W



Dodatkowe dokumenty



Raport Historia Pojazdu (CEPIK)