Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01000/26**
Data:	13 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	MG
Model	HS 24-
Numer rejestracyjny	WB752CU
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LSJW94U99SG041347

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	17.11.2026
Raport na dzień	17.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01000/26

Dane pojazdu - kod EC 0164647

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB752CU / LSJW94U99SG041347
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.08.2025 / 15
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	20000 / Szacowany
Przebieg standardowy / różnica (km)	27000 / -7000
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	MG
Model	HS 24-
Typ	HS 1.5 T-GDI Exclusive DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1496
Moc kW / KM	127 / 173
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Alarm
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Blokada drzwi tylnych dla dzieci
- Bluetooth
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania - tył
- Ekran dotykowy, kolorowy 12,3"
- Felgi aluminiowe 19, z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Aplikacja ISmart (na telefon)
- Asystent prękości (SAS)
- Asystent wspomagania ruszania pod górę
- Blokowanie drzwi zależne od prędkości - automatyczne
- CarPlay, Android Auto
- Czujniki parkowania - przód
- Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- ESP - Elektroniczny program stabilizacji
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w sześciu kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w czterech kierunkach
- Fotele w drugim rzędzie składane w proporcji 60:40
- Funckja E-call
- Funkcja zamykania szyb z kluczyka
- Głośniki - 8
- Gwarancja 7lat lub 150tys. km.
- Hamulec postojowy elektroniczny (EPB)
- Informacje o ruchu drogowym
- Kierownica obszyta skórą
- Klapa bagażnika sterowana elektrycznie
- Klimatyzacja zdalnie włączana przez aplikację
- Kluczyk Smart
- Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i długość
- Konsola środkowa przesuwana wraz z podłokietnikiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania przy tylnych siedzeniach
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane zdalnie
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
- Mocowania ISOFIX (x2) na tylnych siedzeniach
- Nawiew powietrza na tylną kanapę
- Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lusterkiem
- Pas bezpieczeństwa kierowcy z podwójnymi napinaczami i ogranicznikiem napięcia
- Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości
- Pilot zdalnego sterowania w aplikacji
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Port blokady antyalkoholowej
- Radio DAB
- Reflektor przeciwmgłowy tylny
- Reflektory LED tylne
- Reflektory z funkcją Follow Me Home
- Schowek na rękawiczki z podświetleniem
- Siedzenia tylne ze środkowym podłokietnikiem i chwytami na kubki
- Spoiler
- System hamowania awaryjnego (AEB) - aktywny
- System monitorowania martwego pola (BSD)
- System ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele z przodu i z tyłu z systemem zapobiegającym urazom kręgosłupa szyjnego
- Funkcja ostrzegania przed otwarciem drzwi
- Funkcja zdalnego otwierania/zamykania w aplikacji
- Gniazdko 12V w pierwszym rzędzie
- Hamulec postojowy automatyczny
- Immobilizer
- Kamera parkingowa 360 stopni (HD)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Klimatyzator z filtrem cząsteczek PM2,5
- Kokpit cyfrowy, wirtualny 12,3 cala
- Komputer pokładowy
- Kurtyna powietrzna boczna
- Lampki do czytania przy przednim siedzeniu
- Lusterka boczne przeciwmgłowe
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z pamięcią
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Muzyka online (wymagana subskrypcja)
- Nawigacja satelitarna
- Oświetlenie bagażnika
- Pas bezpieczeństwa pasażera z przodu z napinaczem i ogranicznikiem napięcia
- Pasy bezpieczeństwa tylne z napinaczem i ogranicznikiem napięcia (P+L)
- Poduszka powietrzna wewnętrzna
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Porty USB-A x4 (2 z przodu i 2 z tyłu)
- Reflektor przeciwmgłowy przedni
- Reflektory automatyczne
- Reflektory LED z regulacją wysokości
- Regulacja jasności ekranów
- Schowki w bagażniku
- Skrzynia biegów automatyczna DCT, 7-biegowa
- System bezkluczykowego otwierania z przyciskiem uruchamiania
- System monitorowania ciśnienia opon (tpms)
- System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (rcta) z funckją auto. hamowania (rctb)
- System ostrzegania przed kolizją z tyłu

- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby boczne (przód i tył) podnoszone i opuszczane automatycznie
- Szyby przyciemniane
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła drogowe z inteligentną kontrolą (IHC)
- Światło stopu LED wysoko zamontowane
- Tapicerka ze sztucznej skóry
- Tempomat adaptacyjny (ACC)
- Układ przypominający o zapięciu przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
- Wycieraczka tylnej szyby
- Wycieraczki aerodynamiczne szyby przedniej
- Zagłówki na tylnej kanapie - 3x
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw naprawczy do opon
- Złącze przyczepy

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik
- Nakładki na lusterka boczne - czarne (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Bridgestone	Alenza 001	225/55 R19	6,5
PL	Bridgestone	Alenza 001	225/55 R19	6,7
TP	Bridgestone	Alenza 001	225/55 R19	7,8
TL	Bridgestone	Alenza 001	225/55 R19	7,6

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Pęknięcie
Zderzak przedni	Pęknięcie
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego prawego	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Komora bagażnika – wykładzina lewa	Zarysowanie
Komora bagażnika – wykładzina prawa	Zarysowanie
Zaślepka pokrywy bagażnika	Inne
Lusterko wewnętrzne	Inne
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Dywanik kierowcy	Rozerwanie materiału
Tunel środkowy	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Dywanik tylny prawy	Przepalenie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Lusterko wewnętrzne oberwane. brak zaślepki pokrywy bagażnika.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - nie uruchomiono
Próba ruchowa	Nie podejmowano próby

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Nie badano
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Nie badano
Zawieszenie	Nie badano

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Po podłączeniu boostera komunikaty: światła włączone; nie wykryto kluczyka.

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
Stanu drogomierza nie odczytano. brak możliwości uruchomienia pojazdu.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Nie stwierdzono
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:
Pojazd mokry w chwili oględzin - utrudniona ocena stanu powłoki lakierniczej.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	130
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwMDAvMjY.5885f22180a5f2bc182d439a06e03a57

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe
























WB 752CU

















































Kluczyk Inteligentny Nie Wykryty


















































SAIC MOTOR CO.,LTD.
e4*2018/858*00201
LSJW94U99SG041347
2075 kg
3575 kg
1250 kg
1100 kg
1496 cc
TRIM: 6ASH


LSJW94U99SG041347









Zdjęcia uszkodzeń





































































































Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

