Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01002/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Ford
Model	Puma 19-24
Numer rejestracyjny	SK462YW
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WF02XXERK2PK72222

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	01.11.2026
Raport na dzień	01.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01002/26

Dane pojazdu - kod EC 0150342

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK462YW / WF02XXERK2PK72222
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.02.2024 / 33
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	66516 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	38700 / 27816
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Ford
Model	Puma 19-24
Typ	Puma 1.0 EcoBoost mHEV Titanium X DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.04.2021 - 30.04.2024
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	92 / 125
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
- Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
- Dywaniki w 2 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami
- Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego paliwa
- FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi)
- Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach
- Czujniki parkowania z tyłu
- Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami
- Felgi aluminiowe 18", wzór 5x3-ramienny, z ogumieniem 215/50
- Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika
- Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach
- Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach

- Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył)
- Fotele przednie - styl sportowy
- Gwarancja na baterią wysokiego napięcia, 8 lat lub 160.000 km
- ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych w 2 rzędzie
- Kanapa tylna - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, siedzisko kanapy mocowane na stałe
- Kanapa tylna - trzeci zagłówek na środku
- Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico
- Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (eatc)
- Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier zwykły, Blazer Blue
- Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
- Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze czarnym
- Lusterka boczne-sterowane, podg. i składane elektr.,z kierunkowskazami i lampkami, w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Nawigacja Ford sync 3 i DAB+,B&O(10 głośnik),wyś. 8",Applink, ACP, AA, Bluetooth,2xUSB, ster. kierownicy
- Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika
- Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie
- Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED
- Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
- Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń
- Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
- Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji
- Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
- Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED
- Spoiler tylny - lakierowany w kolorze nadwozia
- System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA
- System Auto-Start-Stop
- System Bezpieczeństwa Inteligentny (IPS)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń
- System wyboru trybu jazdy
- Szyba przednia laminowana
- Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części nadwozia
- Szyby elektrycznie sterowane przednich i tylnych drzwi, z czujnikiem przeszkody
- Światła hamowania awaryjnego - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania
- Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
- Światła tylne - w technologii LED
- Światło trzecie stop
- Tapicerka częściowo skórzana Kasbah-skóra ekologiczna Sensico, w ciemnej tonacji
- Tempomat
- Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
- Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą ekologiczna Sensico
- Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC)
- Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (epas)
- Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
- Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
- Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu
- Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera
- Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy
- Zamek centralny (zawiera dwa składane kluczyk ze zdalnym sterowaniem)

- Zawieszenie standardowe
- Zawieszenie tylne - belka skrętna
- Zestaw naprawczy ogumienia

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalizowany, Magnetic Grey
- Pakiet Winter
  - □ Kierownica podgrzewana zawiera podgrzewane fotele przednie
  - □ Szyba przednia podgrzewana (Quickclear)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Pirelli	Cinturato P7	215/50 R18	5,9
PL	Pirelli	Cinturato P7	215/50 R18	5,7
TP	Pirelli	Cinturato P7	215/50 R18	5,9
TL	Pirelli	Cinturato P7	215/50 R18	6,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zaprawki lakiernicze
Próg lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Klapka wlewu paliwa	Zarysowanie
Lampa tylna lewa	Zarysowanie
Lampa tylna prawa	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie, wgniecenie
Spoiler zderzaka tylnego	Wgniecenie
Próg prawy	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Inne-komentarz

Komentarz do pracy podzespołów:
Wyczuwalne luzy w układzie kierowniczym - przy szybkim ruchu kierownicą w lewo i prawo słyszalny stuk.

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat: niski poziom paliwa.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	110
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























SK 462YW








SK 462YW





































Następny przegląd
przy przebiegu
najpóźniej do
2026
Ford


66515.6 km
RNDL



RNDL
Ford



RMF
Podłącz telefon


14:22 8°
RMF
Podłącz telefon


PASSENGER AIRBAG
FORD PUMA


REAR
MAX
A/C
AUTO
MAX A/C
ON
PASSENGER AIRBAG
OFF



25.0°
14:22 8°
RMF
Podłącz telefon
NW
Gröjec
Audio
Telefon
Nawigacja
Aplikacje
Ustawienia
VOL
TUNE






















































PUMA
TITANIUM X
1.0L EcoBoost mHEV
92kW/125PS EU 6
FORD
e9*2007/46*3165
WF02XXERK2PK72222
1835
2735
955
920
J2K B7J8
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne


WF02XXERK2PK72222


WF02XXERK2PK72222











Zdjęcia uszkodzeń






































Ford
PUMA






ECOBOOST HYBRID




































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny



