Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01048/26**
Data:	6 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Hyundai
Model	Tucson 24-
Numer rejestracyjny	EL1LS04
Rok produkcji	2024
Numer VIN	TMAJD8118SJ330825

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	10.11.2026
Raport na dzień	10.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01048/26

Dane pojazdu - kod EC 0162281

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL1LS04 / TMAJD8118SJ330825
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	05.12.2024 / 23
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	25671 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	41400 / -15729
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Hyundai
Model	Tucson 24-
Typ	Tucson 1.6 T-GDi HEV Executive 2WD aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.04.2024 - 31.10.2025
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	118 / 160
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS+ESC+dbc+hac+tsa+mcb
- Aktualizacja OTA
- Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (isla)
- Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (rcca)
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA 1.5)
- Asystent utrzym. pasa ruchu (LKA), monit. uwagi kier. (DAW), inf. o odjechaniu poprz. poj. (lvda)
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Dostęp bezkluczykowy
- Felgi aluminiowe 18, z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie elektrycznie sterowane
- Fotele przednie podgrzewane

- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Gazetownik w oparciu fotela pasażera
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Grill wykończony w kolorze ciemnego chromu
- Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 8 lat
- Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika
- Kierownica podgrzewana
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Listwy progowe deluxe
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Łopatki do zmiany biegów
- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
- Opony Michelin
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
- Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym
- Oświetlenie drugiego rzędu, LED
- Oświetlenie pierwszego rzędu LED
- Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
- Port USB
- Port USB x2 z tyłu konsoli centralnej
- Reflektory LED
- Roleta bagażnika
- Siatka do mocowania bagaży
- Skrzynia biegów sterowana za pomocą przycisków (shift-by-wire)
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
- System ratunkowy eCall
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Szyby przednie laminowane
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej typu Hidden Mirror
- Światła przeciwmgielne, tył
- Światła włączane automatycznie
- Gazetownik w oparciu fotela kierowcy
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Haczyki do mocowania bagaży
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40
- Kierownica obszyta skórą
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
- Klapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania
- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Ogranicznik prędkości
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy rozsuwana
- Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
- Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
- Oświetlenie nastrojowe wnętrza
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Poduszka bezpieczeństwa centralna
- Poduszki bezpieczeństwa przednie
- Port USB w konsoli centralnej
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Relingi dachowe
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Skrzynia biegów automatyczna 6-biegowa
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimed. 12,3cal.z ekranem dotykowym, DAB, naw. z usł. Live, Bluelink, AppleCarPlay, AndroidAuto
- Szyba czołowa z powłoką akustyczną
- Szyby przednie atermiczne
- Szyby sterowane elektrycznie z funkcją Auto Up- Down
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła pozycyjne LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka skórzano-materiałowa

- Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go
- Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie
- Wybór trybu jazdy
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zamek centralny, alarm
- Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12,3 cala
- Trzecie światło stop LED
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu)
- Wykończenie wnętrza Premium
- Zagłówki tylne z regulacją wysokości
- Zderzak tylny wykończony w kolorze Glossy Black
- Zestaw naprawczy

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Lakier metaliczny

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Falken	Eurowinter HS02 pro	235/55 R18	5,3
PL	Falken	Eurowinter HS02 pro	235/55 R18	5,4
TP	Falken	Eurowinter HS02 pro	235/55 R18	5,6
TL	Falken	Eurowinter HS02 pro	235/55 R18	5,6

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Spoiler zderzaka przedniego	Nieprawidłowy montaż
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Słupek środkowy lewy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych prawych	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
W pojeździe instrukcja obsługi oraz książka gwarancyjna.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

W dowodzie rejestracyjnym błędna moc silnika, prawidłowa 215 KM

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	91
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNDgvMjY.f7da1b774bacc444ef65b6f7950f9493

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe
























EL 1LS04


















THE MOBILITY KIT






WINTER
















km
h:m
L/100km
25671 km
P
AUTO









































Tucson


TMAJD8118SJ330825


MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
W6H NNB
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e5*2018/858*00001
TMAJD8118SJ330825
2190 kg
3550 kg
1- 1260 kg
2- 1200 kg
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
Contact Address: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Průmyslová zóna Nošovice Hyundai 700/1
739 51 Nižní Lhoty Czech Republic




FALKEN


FALKEN


FALKEN


FALKEN
235/55R19

Zdjęcia uszkodzeń








































Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



