Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01061/26**
Data:	13 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Hyundai
Model	Tucson 24-
Numer rejestracyjny	WB596CP
Rok produkcji	2024
Numer VIN	TMAJC81B0SJ570009

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	14.11.2026
Raport na dzień	14.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01061/26

Dane pojazdu - kod EC 0162273

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB596CP / TMAJC81B0SJ570009
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.04.2025 / 19
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	10465 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	34200 / -23735
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Hyundai
Model	Tucson 24-
Typ	Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.04.2024 - 31.10.2025
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	118 / 160
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS+ESC+dbc+hac+tsa+mcb
- Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (isla)
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent utrzym. pasa ruchu (LKA), monit. uwagi kier. (DAW), inf. o odjechaniu poprz. poj. (lvda)
- Czujnik deszczu
- Dostęp bezkluczykowy
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotele przednie podgrzewane
- Aktualizacja OTA
- Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (rcca)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA)
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Felgi aluminiowe 18, z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb

- Gazetownik w oparciu fotela kierowcy
- Gazetownik w oparciu fotela pasażera
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Haczyki do mocowania bagaży
- Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40
- Kierownica obszyta skórą
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 4cale
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lakier uni
- Listwy progowe
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Łopatki do zmiany biegów
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
- Ogranicznik prędkości
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy rozsuwana
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
- Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
- Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym
- Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
- Oświetlenie drugiego rzędu, LED
- Oświetlenie pierwszego rzędu LED
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszka bezpieczeństwa centralna
- Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
- Poduszki bezpieczeństwa przednie
- Port USB
- Port USB w konsoli centralnej
- Port USB x2 z tyłu konsoli centralnej
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory LED
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Siatka do mocowania bagaży
- Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa
- Skrzynia biegów sterowana za pomocą przycisków (shift-by-wire)
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
- System multimed. 12,3cal.z ekranem dotykowym, DAB, naw. z usł. Live, Bluelink, AppleCarPlay, AndroidAuto
- System ratunkowy eCall
- Szyba czołowa atermiczna
- Szyba czołowa z powłoką akustyczną
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Szyby sterowane elektrycznie z funkcją Auto Up- Down
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła pozycyjne LED
- Światła przeciwmgielne, tył
- Światła włączane automatycznie
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Trzecie światło stop LED
- Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu)
- Wybór trybu jazdy
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zagłówki tylne z regulacją wysokości
- Zamek centralny, alarm
- Zestaw naprawczy

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Lakier metaliczny (V)

Inne

- Pakiet LED2

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	EcoContact 6	235/55 R18	5,6
PL	Continental	EcoContact 6	235/55 R18	5,5
TP	Continental	EcoContact 6	235/55 R18	5,8
TL	Continental	EcoContact 6	235/55 R18	6,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Spoiler zderzaka przedniego	Zarysowanie, wgniecenie
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Zderzak tylny	Nieprawidłowy montaż
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Listwa drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Lusterko prawe	Pęknięcie
Kierunkowskaz lusterka prawy	Pęknięcie
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Kanapa tylna	Zabrudzenie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikaty: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie w oponach ograniczenie działania funkcji wspomagających (widok kamery)

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:
Pojazd mokry w chwili oględzin - utrudniona ocena stanu powłoki lakierniczej.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	132
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNjEvMjY.0a889fe3358adef562cb484d5468d632

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe
























WB 596CP






TURBO






































P
25 km
Niskie ciśnienie
0
km/h
ECO
5°C
10465km
x1000rpm
50
130










HOME
MAP
SEARCH
MEDIA
<SEEK
TRACK>
SETUP
AUTO
24.0
OFF
A/C
SYNC
24.0
12V 180W
PUSH


Gość
Pt., 13.11.2026
10:54
Mapa
Media
Telefon
HOME
MAP
SEARCH
MEDIA
SETUP


10:54


10:55
Pojazd
Wspomaganie kierowcy
Klimatyzacja
Światła
Drzwi
Udogodnienia








































TMAJC81B0SJ570009


TMAJC81B0SJ570009


MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
R2T NNB
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e5*2018/858*00001
TMAJC81B0SJ570009
2125 kg
3635 kg
1- 1260 kg
2- 1200 kg
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
Contact Address: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Průmyslová zóna Nošovice Hyundai 700/1
739 51 Nižní Lhoty Czech Republic









Zdjęcia uszkodzeń
























































































Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



