Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01079/26**
Data:	16 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Ford
Model	Mondeo Hatchback 14-19
Numer rejestracyjny	WE9T412
Rok produkcji	2018
Numer VIN	WF0EXXWPCEJG47474

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	16.11.2026
Raport na dzień	16.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01079/26

Dane pojazdu - kod EC 0111320

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE9T412 / WF0EXXWPCEJG47474
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.03.2019 / 92
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	273691 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	196200 / 77491
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Ford
Model	Mondeo Hatchback 14-19
Typ	Mondeo 2.0 TDCi Trend
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.06.2015 - 31.10.2019
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
- Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
- Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
- HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
- Immobilizer
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
- Klamki w kolorze nadwozia
- Kluczyk Ford My Key
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier Uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
- Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
- System Auto-Start-Stop
- Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
- Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
- Zamek centralny z pilotem
- Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (deatc)
- Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
- Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Obramowanie szyb bocznych w kolorze czarnym
- Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki
- Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD)
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami)
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami (4.2-cala)

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik Moondust Silver (V)
- Tempomat z Intelligent Speed Limiter (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	150 - 200
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Yokohama	BluEarth-Winter V906	215/60 R16	4,3
PL	Yokohama	BluEarth-Winter V906	215/60 R16	4,5
TP	Yokohama	BluEarth-Winter V906	215/60 R16	5,0
TL	Yokohama	BluEarth-Winter V906	215/60 R16	6,8

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Dach	Odpryski lakieru
Dach	Rdza/korozja
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie, wgniecenie
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Rdza/korozja
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Słupek przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Zderzak tylny	Zarysowanie
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Lampka oświetlenia tablicy rejestr.	Nieprawidłowy montaż
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Ślady nieprofesjonalnej naprawy
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Ślady nieprofesjonalnej naprawy
Lusterko prawe	Zarysowanie
Kierunkowskaz lusterka prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Nadmierne zużycie
Osłona słupka c prawego	Zarysowanie
Komora bagażnika	Zabrudzenie
Koło kierownicy	Nadmierne zużycie
Podsufitka	Przepalenie
Podsufitka	Rozerwanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Błotnik tylny prawy oraz drzwi tylne prawe - wady powłoki lakierniczej.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Głośna praca
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Pojazd uruchomiono wyłącznie przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania (booster).

Kontrolki / komunikaty
Brak

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
Na wyświetlaczu komunikat: niskie ciśnienie w oponach. niski poziom paliwa - zasięg 70 KM.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	157
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNzkvMjY.7222bef3e6f37a2ae43a4836d7bc12b7

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe


























WE 9T412
















































Menu
Poziom paliwa
Zasięg:
65 km
OK
4°C SW 273691km


Ford










VOL
TUNE
A/C
MAX
AUTO



22,0°
10:53
4°
TA
FM
EskaROCK
Podłącz telefon
Audio
Klimatyzacja
Telefon
Aplikacje
Ustawienia
















































FORD
e13*2001/116*0249
WF0EXXWPCEJG47474
Mondeo
2.0 TDCi 150PS
Euro 6.2
FWD
B 2260 kg
2B 4060 kg
BC 1200 kg
D D 1115 kg
E BA7


WF0EXXWPCEJG47474


WF0EXXWPCEJG47474









Zdjęcia uszkodzeń























































Ford












PL


9T412
800 033 000


PL
9T412
800 033 000


800 033 000


800 033 000





SOLERA























MONDEO


MONDEO




WE 9T41









800 033 000


























Audatex AUTOonline



Audatex AUTOonline















Ford








Ford






Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

