



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00263/26
Data zlecenia 19 marzec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka VOLKSWAGEN
Model TIGUAN
Numer rejestracyjny WB504CP
Rok produkcji 2020
Numer VIN WVGZZZ5NZLW387515

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00263/26

Nr rejestracyjny

WB504CP

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20516
Numer sprawy	VHS00263/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	28.03.2026
Wycena na dzień	28.03.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB504CP / WVGZZZ5NZLW387515
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.07.2020 / 68
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	102 927 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	31.12.2026
Lakier	----

Marka	VOLKSWAGEN
Model	Tiguan 16-20
Typ	Tiguan 2.0 TDI BMT SCR 4Mot. Highline DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji
- Car-Net App-Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia Composition Media
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
- Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold
- Interfejs Bluetooth
- Kieszenie w oparciach przednich foteli
- Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe
- Lakier uni
- Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu
- Car-Net: Security & Service
- Czujnik deszczu
- Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy
- Fotele przednie, Top-Komfort
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna z funkcją zmiany biegów + dźwignia zmiany biegów w skórze
- Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu
- Komputer pokładowy Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
- Lampy przednie LED Basic z dynamiczną regulacją zasięgu reflektorów

- Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką
- Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid
- Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Oświetlenie ambiente w listwach dekoracyjnych w drzwiach, listwach progowych i przestrzeni wokół nóg
- Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy
- Radio Composition Media z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś.
- CD/MP3/WMA/SD/AUX/USB/iPhone/iPod/Bluetooth
- Rezygnacja z oznaczenia silnika
- Schowek w konsoli dachowej zamykany
- Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- System Light Assist - automatyczna zmiana światła mijania na drogowe
- System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
- Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane
- Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h
- Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia
- Uchwyty na napoje - 2 przód i 2 tył
- Wybór profilu jazdy - COMFORT, SPORT, ECO i INDIVIDUAL
- Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach
- Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
- Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu
- Listwy na osłonie chłodnicy, chromowane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
- Oparcie fotela pasażera składane
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
- Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami na tył
- Relingi dachowe - srebrne
- Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia
- Składane stoliki w oparciach przednich foteli
- System automatycznego hamowania po kolizji
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Szufłady pod przednimi fotelami
- Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
- Tapicerka siedzeń z mikrofibry Art Velours
- Tuner cyfrowy DAB+
- Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy
- Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu
- XDS - blokada mechanizmu różnicowego
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

- Felgi aluminiowe 18 Kingston z ogumieniem samouszczelniającym 235/55

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash domykanie szyb i dachu, wstępne napinanie pasów (V)
- Lakier metalik/perłowy
- Pakiet Zimowy 1
 - Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
 - Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Spryskiwacze lamp przednich (V)
- System nawigacji Discovery Media z 8-calowym dotykowym ekranem, 2xSD (V)



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	300 - 500
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	150 - 200
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental ContiWinterContact TS850	PP	215/65/17	3,4
Continental ContiWinterContact TS850	PL	215/65/17	2,9
Continental ContiWinterContact TS850	TP	215/65/17	3,0
Continental ContiWinterContact TS850	TL	215/65/17	3,8
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DESKA ROZDZIELCZA	INNE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
ZDERZAK PRZEDNI - popękana struktura lakieru; DESKA ROZDZIELCZA - ubytek/dziura;



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE ZAGRANICZNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Utudniony rozruch silnika na zimno. Jednostka została uruchomiona dopiero po około 3–5 sekundach pracy rozrusznika.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Usterka poduszki bezpieczeństwa (SRS), Ograniczona funkcjonalność systemu eCall (SOS), Kontrolka silnika (Check Engine), Usterka / sygnalizacja układu TPMS, Układ ESP/ASR – kontrolka + OFF, Kontrolka układu hamulcowego

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	111	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



