



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

### DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.  
AL. MURCKOWSKA 14C  
40-265 KATOWICE

### DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.  
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER  
Nr zlecenia VHS00347/26  
Data zlecenia 15 kwiecień 2026

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka RENAULT/CARPOL  
Model TRAFIC  
Numer rejestracyjny SK8F685  
Rok produkcji 2025  
Numer VIN VF1JL000674273571

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00347/26

Nr rejestracyjny

SK8F685

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20695
Numer sprawy	VHS00347/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	22.04.2026
Wycena na dzień	22.04.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

### DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK8F685 / VF1JL000674273571
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.03.2025 / 13
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	34 956 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	21.03.2028
Lakier	----

Marka	RENAULT
Model	Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t 21-
Typ	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Equilibre
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 4 / 9
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	81 / 110
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 070
Masa własna / ładowność	2 072 / 998
Rozstaw osi 1 / 2	3 498 /

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- Boczne poduszki kurtynowe - przód
- Deska rozdzielcza o ziarnistej fakturze w kolorze Titane
- Drzwi tylne oszklone, 180 st.
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel pasażera, komfortowy indywidualny z reg. wysokości i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem
- Immobilizer
- Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Komputer pokładowy
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przesłona przestrzeni bagażowej
- Regulator ogranicznik prędkości
- System kontroli ciśnienia w oponach
- ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania
- Czujniki parkowania - tył
- Drzwi prawe przesuwne z szybą stałą
- ESC+Extended Grip
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
- Gwarancja 2 lata
- Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem
- Kierownica ze skóry ekologicznej
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Poduszka powietrzna pasażera
- Radio Connect R&Go
- Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- System kontroli pasa ruchu

- System rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania o nadmiernej prędkości
- System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist
- Szyba tylna ogrzewana
- Światła FULL LED PURE VISION
- Tryb ECO
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zamek centralny z pilotem
- System wspomagania nagłego hamowania - aktywny (AEBS)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Tapicerka materiałowa Kompo
- TSA - Trailer Stability Assist
- Usługi Online
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza, chromowane(nawiewy, głośniki, klamki, dźw.zm. biegów, ster.klimatyzacją)
- Zderzak przedni i lusterka boczne, lakierowane

---

#### **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**


- Klimatyzacja manualna przednia i tylna z dodatkową nagrzewnicą



## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWY	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Goodyear EfficientGrip Cargo	PP	215/65 R16C	6,2
Goodyear EfficientGrip Cargo	PL	215/65 R16C	6,1
Goodyear EfficientGrip Cargo	TP	215/65 R16C	7,1
Goodyear EfficientGrip Cargo	TL	215/65 R16C	7,4
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	RDZA/KOROZJA
LUSTERKO LEWE	PĘKNIĘCIE
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
KOŁPAK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	RDZA/KOROZJA
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	RDZA/KOROZJA
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

#### WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

półka bagażnika - urwane mocowanie; listwa boczna lewa - zarysowanie; ramię wycieraczki - brak; nadkole

wewnętrzne prawe przednie - nieprawidłowe mocowanie;



## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU  
BADANIE NUMERU VIN  
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU  
STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY  
BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ  
PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.  
WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER  
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA  
NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU  
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO  
PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW  
BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI  
ikona klucza, ad blue, airbag

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH  
BRAK UWAG

POZOSTAŁE  
BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	114	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

















ZDJĘCIA USZKODZEŃ















DOKUMENTY POJAZDU



